

副本

檔 號：  
保存年限：

收 文	編號	第 0074 號
	日期	107.10.31

## 交通部 函

513  
彰化縣埔心鄉中山路129號

受文者：台灣省汽車商業同業公會  
聯合會

機關地址：10052臺北市仁愛路1段50號  
傳真：(02)2389-9887  
聯絡人：林政彥  
聯絡電話：(02)2349-2156  
電子郵件：chengyen@motc.gov.tw

發文日期：中華民國107年10月29日  
發文字號：交路字第1070032170號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二、四



主旨：關於所報西班牙檢測機構IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.申請新增檢測基準項目認可及變更報告簽署人一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴中心107年10月19日車安技字第1070005300號函。
- 二、旨揭檢測機構依車輛型式安全審驗管理辦法規定，提出申請新增「九之二、聲音警告裝置(喇叭)安裝規定」等14項車輛安全檢測基準項目認可，既經貴中心依規定審查合格，本部同意認可所申請增加之檢測項目及適用車種範圍如附件1。
- 三、至於該檢測機構申請「十八、小型汽車置放架之靜態強度」等23項檢測基準認可項目變更報告簽署人及原核可之報告簽署人簽署範圍異動一節，本部已予備查。
- 四、併案檢送該機構中英文認可證書副頁如附件2，並請代為轉發。

正本：財團法人車輛安全審驗中心

副本：經濟部工業局、經濟部標準檢驗局、經濟部國際貿易局、交通部公路總局、台灣區車輛工業同業公會、中華民國汽車商業同業公會全國聯合會、台灣省汽車

商業同業公會聯合會、高雄市汽車商業同業公會、台北市汽車商業同業公會、  
台北市汽車代理商業同業公會（以上均含附件1）

部長 吳宏謀



附件1

西班牙檢測機構IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.新增認可項目

法規依據	車輛型式安全審驗管理辦法	
檢測項目	適用範圍	法規版本
九之二、聲音警告裝置(喇叭)安裝規定	M,N,L1, L2,L3,L5	2018/07/12
十九之一、車輛內裝材料難燃性能要求	M	2018/07/12
二十一之一、聲音警告裝置(喇叭)	M,N, L2,L3,L5	2018/07/12
二十二之一、速率計	M,N,L1, L2,L3,L5	2018/07/12
二十六之一、安全帶	M,N	2018/07/12
四十二之四、動態煞車	M,N,O, L1,L2,L3,L5	2018/07/12
四十六之三、前方碰撞乘員保護	M1	2018/07/12
四十九之一、座椅強度	M,N	2018/07/12
五十一之二、門門/鉸鍊 (側滑動門試驗除外)	M1,N1	2018/07/12
六十二、機械式聯結裝置	N2,N3, 02,03,04	2018/07/12
六十四之一、電動汽車之電氣安全	M,N	2018/07/12
八十四、煞車輔助系統	M1,N1	2018/07/12
八十五、車輛穩定性電子式控制系統	M1,N1	2018/07/12
八十七、燃油箱安裝規定	M1,N1	2018/07/12